

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

**18 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЧЕРНУШИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И КУЕДИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ, Г. ЧЕРНУШКА,

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 67А, (34261) 4-81-45.

e-mail: ond18@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 90 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 5».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю В.В. Попова от  
30.04.2021 № 90, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с:

с 12 час. 30 мин. 17 мая 2021 года до 13 час. 25 мин. 17 мая 2021 года

с 10 час. 10 мин. 28 мая 2021 года до 11 час. 40 мин. 28 мая 2021 года

проведена проверка

**Инспектором 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому  
муниципальному району Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем (государственным  
инспектором Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по  
пожарному надзору), инженером ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю Макаровым  
Алексеем Сергеевичем свидетельство № 59/ПБ/3, старшим инженером ФГБУ СЭУ ФПС  
ИПЛ по Пермскому краю Азаматовым Александром Радиевичем свидетельство № 59/ПБ/4  
территории, здания МБОУ «СОШ № 5» по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул.  
Коммунистическая, 17б.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ «СОШ № 5» Иконниковой Надеждой Александровной,  
специалистом по охране труда МБОУ «СОШ № 5» Канафиной Оксаной Валерьевной,  
техником ОПС ООО «Энергоавтоматика» Аристовым Андреем Александровичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, действующие на момент замены элементов (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж указанных систем выполнен в 2005 году).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7, НПБ 76-98 п. 17.2.3.	01.06.2022
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 17 ППР в РФ.	01.06.2022
3.	Двери, ведущие из коридоров в лестничные клетки правого и левого крыла со 2 и 3 этажей, закрываются не плотно, соответственно устройства samozакрываания не выполняют своих функций.	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020, п. 14, 24 ППР в РФ.	01.06.2022
4.	На дверях помещений книгохранилища и мастерской для трудового обучения отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 12 ППР в РФ.	01.06.2022
5.	Помещение электрощитовой не защищено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в зависимости от специфики взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.	п. 60, 397, 404 ППР в РФ.	01.06.2022
6.	Дверь мастерской для трудового обучения выполнена не в противопожарном исполнении 2-го типа (дошаная дверь).	ст. 4, 6, 88 п. 1, 2, 3, 13, табл. 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01.06.2022
7.	Примененные декоративно-отделочные, облицовочные материалы стен (обои) и потолка (натяжной потолок) в актовом зале выполнены материалами с неустановленными показателями пожарной опасности, отсутствуют (не представлены) сертификаты соответствия установленным показателям пожарной опасности.	ст. 4, 6, 134 п. 6, табл. 3, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022
8.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	ст. 83 п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ.	01.06.2022
9.	В учебных кабинетах (кабинет № 110, 218, 310,	п. 3.15 НПБ 104-03.	01.06.2022

	учительская на втором этаже) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем 55 дБА, фактически в кабинете № 110 – 47 дБА, кабинете № 218 – 49 дБА, кабинете № 310 – 34 дБА, учительской – 49 дБА.			
10.	В коридорах (коридор 2 и 3 этажей, холл 1 этажа) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем 75 дБА, фактически в коридоре 2 этажа – 69 дБА, коридоре 3 этажа – 68 дБА, холл 1 этажа – 67 дБА.	п. 3.14 НПБ 104-03.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чернушинского городского округа и Куединского муниципального района по пожарному надзору)  
Я.А. Мухаметзянов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 09 ” 06 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

*Иванов*  
(подпись)  
“ 09 ” 06 20 21 г.



*Иванов*  
(должность, фамилия, инициалы)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99  
телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.